

Переделка диагностического разъема на Honda Accord 2004 года. На фото представлены заводская колодка диагностики, измененная колодка и изготовленный переходник диагностического разъема для сервисного обслуживания автомобиля.

P.S. До меня была небрежно установлена автосигнализация "Шерхан" - на фото видно "сопли" проводов, в некоторых местах неизолированные скрутки.





