

Марка автомобиля

Модель автомобиля

Точки

Цена, руб

Фото

Suzuki

1

Suzuki A Star

2000



Suzuki Aerio

1

2000

Suzuki Alto

1

2000

Suzuki APV

1

2000

Suzuki Eskudo

1

2000

Suzuki Every Landy

1
2000

Suzuki Forenza

1
2000

Suzuki Fun

1
2000

Suzuki Ignis

1 2000

Suzuki Intruder

1 2000

Suzuki Grand Vitara

1 2000



Suzuki Jimny с еeprom

1 2000

Suzuki Jimny с процессором

1 3000

Suzuki Kei

1 2000

Suzuki Liana

1 2000

Suzuki MR Wagon

1 2000

Suzuki Solio

1 2000

Suzuki Splash

1 2000

Suzuki Swift

1 2000

Suzuki SX4

1 2000



Suzuki Verona

1 2000

Suzuki Wagon с еeprom

1 2000

Suzuki Wagon с процессором

1 3000

Suzuki XL7

1

2000

Скорректировать показания спидометра мероприятие не из простых. В современных моделях **корректировка спидометра Suzuki** выполняется посредством подключения специального оборудования к разъему для диагностики. Чтобы выполнить такие работы, нужны не только знания и навыки в ремонтных работах, но и четкое понимание как работает электронная система. Для правильной корректировки пробега следует изучить конструктивные и программные особенности устройств. Важно правильно обойти все элементы защиты, мешающие несанкционированным действиям. Если допустить малейшую ошибку корректировка спидометра может окончиться отказом работы всей системы электроники и заблокировать центральный процессор.

В последних моделях Suzuki тахометром управляется электронный иммобилайзер и некоторые блоки, которые оказывают влияние на электронику автомобиля. Иногда бывают случаи, когда при корректировке пробега ломался спидометр, автомобиль не заводился, а тахометр давал сбой. Порой возвращались старые показатели одометра. Это объясняется тем, что пробег хранится и в других блоках. Если напряжение в сети было низкое или отключался аккумулятор, происходил в блоках обмен информацией. Трудно в условиях гаража правильно изменить пробег Suzuki.

- Стоимость на скрутку спидометров смотрите ниже (цены с учетом демонтажа панелей):

[Acura](#)
[Citroen](#)
[Honda](#)
[Land/Range Rover](#)
[Opel](#)
[Smart](#)

[Alfa Romeo](#)
[Daewoo](#)
[Hummer](#)
[Lexus](#)
[Peugeot](#)
[Ssang Young](#)

[Audi](#)
[Daihatsu](#)
[Hyundai](#)
[Lincoln](#)
[Pontiac](#)
[Subaru](#)

[BMW](#)
[Dodge](#)
[Infiniti](#)
[Maserati](#)
[Porsche](#)
[Suzuki](#)

[Buick](#)
[Ferrari](#)
[Iveco](#)

[Mazda](#)
[Renault](#)
[Toyota](#)

[BYD](#)
[Fiat](#)
[Isuzu](#)
[Mercedes](#)
[Saab](#)
[UAZ](#)

[Cadillac](#)
[Ford](#)
[Jaguar](#)
[Mini](#)
[Saturn](#)
[VAZ](#)

[Chery](#)
[GAZ](#)
[Jeep](#)
[Mitsubishi](#)
[Scion](#)
[Volkswagen](#)

[Chevrolet](#)
[GMC](#)
[Kia](#)
[Nissan](#)
[Seat](#)
[Volvo](#)

[Chrysler](#)
[Great Wall](#)
[Lancia](#)
[Oldsmobile](#)
[Skoda](#)
[Yamaha](#)