

Марка автомобиля

Модель автомобиля

Точки

Цена, руб

Фото

Land/Range Rover	Land Rover DEFENDER	1	3000
------------------	---------------------	---	------



Land Rover DISCOVERY2
6000

Land Rover DISCOVERY13	3000	
------------------------	------	--

Land Rover DISCOVERY 4
6000

Land Rover FreeLander до 2001	3000
-------------------------------	------

Land Rover FreeLander с 2001 по 2005

1	4500
---	------

Land Rover FreeLander 2 с 2006

2	6000	
---	------	--

Land Rover RANGE ROVER 2001-2005	7000
----------------------------------	------

Land Rover RANGE ROVER 2006-2009

Land Rover RANGE ROVER 2010-

Land Rover SPORT 2006-2009

Land Rover RANGE ROVER SPORT 2010-

Rover 25/45

1	3000
---	------

Rover 75

5	7000
---	------

Выпуск автомобилей Land Rover начался в 1947 году. Сегодня появился большой список автомобилей марки Land Rover, которые пользуются заслуженным вниманием автолюбителей. Многие техцентры предлагают свои услуги по ремонту автомобилей Land Rover. Особым спросом пользуется корректировка спидометра Land Rover. Причин, по которым автомобилисты скручивают пробег или наоборот увеличивают, много, у каждого свои. Одни видят в ней пользу, а другие еще и выгоду.

В любом случае корректировка одометра автомобиля Land Rover должна выполняться в центрах специализированных по ремонту автомашин. Это объясняется тем, что смотка спидометра на Land Rover трудоемкое мероприятие и без знаний и сноровки здесь не обойтись.

Процесс корректировки пробега Land Rover выполняется на механических одометрах и электронных. На механическом одометре происходит сматывание роликов. Этот процесс не сложный, здесь нужно снять прибор и дальше, разобрав его, произвести изменение пробега.

Для корректировки электронного одометра нужно особое оборудование. В этом случае приборы подключаются к разъему диагностики и считываются все данные с процессора и остальных устройств. Особой тщательности требует заключительная операция, когда нужно учесть все нюансы **корректировки спидометра Land Rover**.

- Стоимость на скрутку спидометров смотрите ниже (цены с учетом демонтажа панелей):

[Acura](#)
[Citroen](#)
[Honda](#)

Land/Range Rover

[Opel](#)

[Smart](#)

[Alfa Romeo](#)

[Daewoo](#)

[Hummer](#)

[Lexus](#)

[Peugeot](#)

[Ssang Young](#)

[Audi](#)

[Daihatsu](#)

[Hyundai](#)

[Lincoln](#)

[Pontiac](#)

[Subaru](#)

[BMW](#)

[Dodge](#)

[Infiniti](#)

[Maserati](#)

[Porsche](#)

[Suzuki](#)

[Buick](#)

[Ferrari](#)

[Iveco](#)

[Mazda](#)

[Renault](#)

[Toyota](#)

[BYD](#)

[Fiat](#)

[Isuzu](#)

[Mercedes](#)

[Saab](#)

[UAZ](#)

[Cadillac](#)

[Ford](#)

[Jaguar](#)

[Mini](#)

[Saturn](#)

[VAZ](#)

[Chery](#)
[GAZ](#)
[Jeep](#)
[Mitsubishi](#)
[Scion](#)
[Volkswagen](#)

[Chevrolet](#)
[GMC](#)
[Kia](#)
[Nissan](#)
[Seat](#)
[Volvo](#)

[Chrysler](#)
[Great Wall](#)
[Lancia](#)
[Oldsmobile](#)
[Skoda](#)
[Yamaha](#)